


Référence **24045**

DESRIPTIF : Gant de manutention pour travaux en milieu chaud, type crispin, paume en croûte de cuir beige traitée hautes températures, dos et crispin en Préox para aramide, entièrement doublé de molleton laine.

24045 09 : pouce en kevlar aluminisé

24045 12 : manchette pus longue



TAILLES : 6 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

	MARQUAGE	Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité
		Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0072 / 076 / 162 / 03 / 95 / 0139 EX01 10 95 délivrée par l'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE (n° 0072) - Avenue Guy de Collongue - BP 60 - F-69132 ECULLY Il est soumis à un système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance par AFNOR Certification (n° 0333) – 11, rue Francis de Pressensé- F-99571 LA PLAINE Saint Denis

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes **EN 420 : 1994 , EN 388 : 1994 et EN 407 : 1994** :

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

EN 388 -1994 : risques mécaniques	EN 407 -1994 chaleur et feu
 <p><i>Abrasion</i> : 4 / 4 <i>Tranchage</i> : 2 / 5 <i>Déchirure</i> : 4/ 4 <i>Perforation</i> : 4/ 4</p> <p>Les performances mécaniques ne concernent que la paume du gant.</p>	 <p><i>Comportement à la flamme</i> : 4 / 4 <i>Chaleur de contact</i> : 1 / 4 <i>Chaleur convective</i> : 3 / 4 <i>Chaleur radiante</i> : 4 / 4 <i>Petites projections</i> : 4 / 4 <i>Grosses projections</i> : 4 / 4</p> <p>Le gant comportant plusieurs couches, les niveaux s'appliquent au gant entier.</p>
EN 420-1994 : Exigences générales	
Dextérité : 2 / 5	

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques et thermiques y compris les grosses projections de métal en fusion

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE III

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

