


220

PF000220000

**DESRIPTIF** Gant de manutention, type poignet avec élastique de serrage sur le dos, tout fleur de bovin naturelle.


**TAILLES :** 8  9  10  11  (12)  (13)  standard 9/10

|  |  |
|--|--|
| <b>MARQUAGE</b>  | Cet article est conforme aux exigences du Reglement (UE) 425/2016 elatf aux EPI : innocuité, confort, solidité.  |
|  | Il a fait l'objet de l'attestation UE de type N° 00094/111/1/2023 délivrée par l'organisme notifié VIPO Organisme N° 2369 ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, République Slovaque. |

### RÉFÉRENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN ISO 21420 :2020, EN 388 :2016 + A1 :2018

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué ou non applicable).

| EN 388 :2016 + A1 :2018. Risques mécaniques  | EN ISO 21420 :2020 - Exigences générales |
|--|--|
|  <p><b>Abrasion</b> : 3 / 4<br/><b>Tranchage</b> : 1 / 5<br/><b>Déchirure</b> : 2 / 4<br/><b>Perforation</b> : 2 / 4<br/>TDM : X</p> | EN ISO 21420 :2020 - Exigences générales |

Les niveaux de performances sont valables sur la paume du gant.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Gant de protection **exclusivement contre les risques mécaniques**.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

### INSPECTION AND USE : WARNINGS

Before use, make a visual inspection of the glove to ensure it is in perfect condition clean and undamaged. If the glove is not intact (visible damage, cracks or smudges) must be replaced.

### EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATÉGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN** : Conserver dans le conditionnement d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.