

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/01


Folio 1/1

15500


PF015500000

DESCRIPTION : Cagoule pour soudeur, en toile traitée proban, fermée par un cordon de serrage.

TAILLES : 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

	<p>MARQUAGE Cet article est conforme au règlement 2016/425 : innocuité, confort, solidité et à la protection contre les agressions physiques, risque thermique (chaleur). Il a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de</p>
	<p>type n° 00146/111/1/2021 , délivrée par l'organisme notifié VIPO – (N°2369) – Gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizánske, – République slovaque.</p>

CARACTÉRISTIQUES SELON LES NORMES EUROPÉENNES : selon ISO 13688:2013 Vêtements de protection - Exigences générales , ISO 11611:2015 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les procédés connexes.

 EN ISO 11611:2015 Classe 1 : A1+A2	Propriétés selon la norme EN ISO 11611:2015. CLASSE 1	
	Résistance à la traction	> 400 N
	Résistance à la déchirure (N)	>15N
	Résistance des coutures (N)	225 N (résultat : 421 N))
	Propagation de flamme limitée : - Le temps de persistance de flamme (s) - Le temps d'incandescence résiduelle (s) - Coutures	Procédure A1 et A2 (le matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondus). ≤ 2" ≤ 2" Les coutures sont restées intactes
	Impact de petites projections de metal fondu (nombre de gouttes)	Min 15 pour classe 1 (resultat >24 gouttes)
	Transfert de chaleur (rayonnement) RHT _{l24} (s)	≥ 7 s (resultat 13.1 s). Après le test, le matériel est sans dommage visible
	Résistance électrique (ø)	>10 ⁵ ø (resultat :>10 ¹⁰ < 10 ¹¹)
	Inocuité	conforme

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTION D'UTILISATION : cagoule de protection exclusivement contre les risques de projection du soudage ou activités similaires. **ATTENTION** : il est interdit de laver, de blanchir au chlore, de sécher par culbutage, de repasser et de nettoyer à sec les vêtements. Le niveau de protection contre la flamme sera réduit si la cagoule est contaminée par des matériaux inflammables.

Une augmentation de la concentration en oxygène de l'air réduit considérablement la protection contre la flamme. Il convient de prendre des précautions lorsque le soudage est effectué dans des espaces confinés, si possible, évitez de créer une atmosphère enrichie en oxygène. La concentration d'oxygène doit être inférieure à 23 %, mais elle doit être maintenue à des niveaux supérieurs à 19,5 % (Ces valeurs peuvent varier légèrement d'une sphère de compétence à une autre).

L'isolation électrique fournie est réduite lorsque la cagoule est humide, sale ou imprégné de sueur.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATÉGORIE II : cet équipement de protection individuelle avec une bonne résistance à la traction ne doit pas être utilisé là où il y a un risque d'être enchevêtré par des machines en mouvement. Il ne contient pas de substances à un niveau connu pour avoir un effet sur la santé.

INSPECTIONS AVANT UTILISATION :avant utilisation, inspecter visuellement le matériel pour s'assurer qu'il est en parfait état et qu'il n'y a pas de défaut affectant la protection (trou, usure importante, couture défectueuse, etc.). Si le matériel n'est pas intact (dommages visibles, fissures ou usure importante) doit être remplacé.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : conserver dans l'emballage d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyez la surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les performances des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/01


Folio 1/1

15500


PF015500000

DESCRIPTION : Cagoule pour soudeur, en toile traitée proban, fermée par un cordon de serrage.

TAILLES : 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

	<p>MARQUAGE Cet article est conforme au règlement 2016/425 : innocuité, confort, solidité et à la protection contre les agressions physiques, risque thermique (chaleur). Il a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de</p>
	<p>type n° 00146/111/1/2021 , délivrée par l'organisme notifié VIPO – (N°2369) – Gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizánske, – République slovaque.</p>

CARACTÉRISTIQUES SELON LES NORMES EUROPÉENNES : selon ISO 13688:2013 Vêtements de protection - Exigences générales , ISO 11611:2015 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les procédés connexes.

 EN ISO 11611:2015 Classe 1 : A1+A2	Propriétés selon la norme EN ISO 11611:2015. CLASSE 1	
	Résistance à la traction	> 400 N
	Résistance à la déchirure (N)	>15N
	Résistance des coutures (N)	225 N (résultat : 421 N))
	Propagation de flamme limitée :	Procédure A1 et A2 (le matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondus).
	- Le temps de persistance de flamme (s)	≤ 2"
	- Le temps d'incandescence résiduelle (s)	≤ 2"
	- Coutures	Les coutures sont restées intactes
	Impact de petites projections de metal fondu (nombre de gouttes)	Min 15 pour classe 1 (resultat >24 gouttes)
Transfert de chaleur (rayonnement) RHT _{l24} (s)	≥ 7 s (resultat 13.1 s). Après le test, le matériel est sans dommage visible	
Résistance électrique (ø)	>10 ⁵ ø (resultat :>10 ¹⁰ < 10 ¹¹)	
Inocuité	conforme	

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTION D'UTILISATION : cagoule de protection exclusivement contre les risques de projection du soudage ou activités similaires. **ATTENTION** : il est interdit de laver, de blanchir au chlore, de sécher par culbutage, de repasser et de nettoyer à sec les vêtements. Le niveau de protection contre la flamme sera réduit si la cagoule est contaminée par des matériaux inflammables.

Une augmentation de la concentration en oxygène de l'air réduit considérablement la protection contre la flamme. Il convient de prendre des précautions lorsque le soudage est effectué dans des espaces confinés, si possible, évitez de créer une atmosphère enrichie en oxygène. La concentration d'oxygène doit être inférieure à 23 %, mais elle doit être maintenue à des niveaux supérieurs à 19,5 % (Ces valeurs peuvent varier légèrement d'une sphère de compétence à une autre).

L'isolation électrique fournie est réduite lorsque la cagoule est humide, sale ou imprégné de sueur.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATÉGORIE II : cet équipement de protection individuelle avec une bonne résistance à la traction ne doit pas être utilisé là où il y a un risque d'être enchevêtré par des machines en mouvement. Il ne contient pas de substances à un niveau connu pour avoir un effet sur la santé.

INSPECTIONS AVANT UTILISATION :avant utilisation, inspecter visuellement le matériel pour s'assurer qu'il est en parfait état et qu'il n'y a pas de défaut affectant la protection (trou, usure importante, couture défectueuse, etc.). Si le matériel n'est pas intact (dommages visibles, fissures ou usure importante) doit être remplacé.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : conserver dans l'emballage d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyez la surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les performances des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.